発行日: 2018年05月22日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-05-005 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 作成 証 業 産 産 術 ンテ 産 造 造 っ 密 配 副 部 管 き 技 保 部 部 研 技 部 人術部 片山 信 部 副 門 理 門 削 ナ 部 術 証 長 部門 18, 5, 22 先 部 部ン 門 部 部 18, 5, 22 18.5.22 門ス 部 門 門 雄司 門 映次 連絡受理日 2018/05/22 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 高橋 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 037653-5-81 GT1-2428SCF ロットNo. S08-1-3262 対象数量 10.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 加工油が多く残っている 後工程で切断冶具の汚れを浮かせて端子に付着してしまう 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 行 先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる