しましたの

原因区分

品質保証課

□作業

上記の内容を製造力工指導書に

効果の確認

■金型

□材料

承 認

□検査工程

確認

山田

13 1,30

健太

(株)鈴木

□設備

閉鎖致します

建校 12.4.23

不要

対策後. 1年以上結構歴が無い高

□梱包·輸送

有効性の評価

黒岩 12.4.23 映次

□管理·仕様

CQM-22020-1

□その他

担 当

山田

13, 1.30

健太

認

□顧客

13.1.3

承 認

確

13.1.30

(A	J紙-1】	
不具合内容	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となり 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日まで生産担当 検査担当 検査担当 検査担当 関 番 156161-0-11 品名 DM3ANカバー ロットN 0 1-5683 対象数量 4,550 ケクレーム内容及び確認内容	りました。 発行日: 2012年 1月 23日 でに原本を回付して下さい。 承認 確認 担当 : 2012年 1月 25日迄 課者 : 2012年 1月 27日迄
	発生原因 (生産課)・めっき課 ・技術課 ・ () (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む)	発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする)
	打痕有り	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 当 対策実施ロットNa
	(現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む) 打痕あり	対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 当 対策実施ロットNa 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を配入)
	品質技術課・業務グループ (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む) 打痕あり	() / 突施 (誰が、いつまでに何を、どうする) 対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 当 対策実施ロナトNa 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) () / 突施
-	原因区分 □作業 ■金型 □材料 □検査工程 □設備	□ 梱包・輸送 □管理・仕様 □顧客 □その他
品質保証課	効果の確認 承 認 確 認 予防処量	有効性の評価 承 認 確 認 担 当
	(#)	Rev : D COM-22020-1