発行日: 2016年11月03日

部品製造部(コネクタ)	<u></u>	不具合整理№. 48F-11-002
発 行 先	不具合連	絡書
製造部長器部門	生 生 技 メ めっ 精 生 品質技術 を 新 カック お 産技術 大 大 大 市 前 術 新 市	品質保証 部門 1611.04 映次 1611.04 東次
連絡受理日	2016/11/03	
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課品質保証G	和田 哲夫
客先名	モールド部門【DDK(THAILAND)Ltd. 向け製品】	連絡者名浅川課長
客先よりの連絡方法	Email	
受付区分	調査依頼	
仕様番号 / 品名	G-109708 /	BB35C-PAA3A-101/102-DLF
ロットNo.	15.11.08.1.B.0006-0010.A / 15.11.08.1.B.0 15.11.22.1.E.0030.A / 15.11.22.1.E.0030-0	
対象数量	18,976,000個	
不具合内容 22P用端子を他極に使用使用中止。 現品はコネクタ部門へ返 でである。 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	Uたが、良品率低下(82%)の為 却。	略図(必要な場合のみ)
品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要		
回答期限:	- 迄 回答期	
発		掲示期間: 2016/11/10 迄
発 行 先 確 認 類 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(安代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる		