発行日: 2011年 7月 29日

不具合整理No.43MD-7-011

生産	MD 生産1G	
	MD 生産2G	
区		
分	その他(坂井化)	上酚,


## 不具合連絡書


配布先	常務	製造部長		品 副証 部 長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課						承認	確	認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						11.7.29	11.7	月.29	/11.7.29
連絲	連絡受理日					2011年 7月 29日 A							AM /	PM	11	:	00		
不具合受付者名				営業 ・ 品質保証 1						課 田幸 大輔									
客先名				郡山ヒロセ電機株式会社						連絡者名		品質管理 堀内様							
客分	客先よりの連絡方法			(	) 1	電話	(		)郵便		(	0	)荷物	(	) Eメール	(		FAX	
不具合区分			(	) =	苦情	(	0	)不良	Į	(		)クレーム							
図番 / 品名			124089-1-13							TM5RJ-62 SゼツエンRケース									
ロットNo./数量			101109-1-P				)	/			2,000								

内容

打痕

発生率:1/2,000個(0.05%)





処置(今後どの様に動くかを記入)

現物の確認

掲示期間: 2011年 8月 11日まで

行 先 確 認 欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。