発行日: 2015年06月12日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

46M-06-003

モールド生産G 発 行 先


不具合連絡書

配信先	製造	製造副	品証(営業部	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門	2,5%		承認	確認	作成	
	・長	部長	副)部長	門												15.6.15	据注 15 6.15	<u></u>	
連絡受理日					2015/06/12 19:45:54														
不具合受付者名					品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 竹花 智治														
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名西村様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕村	仕様番号 / 品名					62 5859 036 201 000 S / 5859-36 REC INS ST SMT (H=0.9)													
פים	ロットNo.				5522NS302														
対象	対象数量					68,584													

不具合内容

金具側面削れ

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/06/25 迄

回答期限:

迄

行先 確 認 掲示期間: 2015/06/19 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる