1.14 / 火打11.1 13-04-01;12:05PM; :0262512623 21560160 発行日: 2013年03月15日 株式会社坂井化工 整理No: 44M~03-005 協力工場 不良品連絡書 揪 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 查 担 餄 提出して下さい。 木 指定回答日: 2013年03月22日 記 仕様番号 124089-1-11 不良内容 名 TM5RJ-66 SセッエンRケース 製品格子状の部分が変形し ロットNo 1130117-1-01 連絡受理日 2013/03/15 17:03:18 対象数量 1,000 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 打コン変形 製品取出機の設定が微調正 速産中の時間検査では. 協 に頼る為.振動等に依り、 製品チェックい要常かありまれてい カ スプレたのか、観点の移子却分し 出荷検査の際、見落したりと 当ってしまったと思われる エ だえられうす。(ロット 3/035 打コン10 16 足が 27 5. 流出防止対策 3. 発生防止対策 全数换查を行っていするが集中し 枛 成的中はチェックを確実に て 検査を行う. 行分。也外状况、制品的 記 星常確認,73. 要常発見時間之有検査に報告し検品の二度見りが 美施日:/3 年 3 月/6 日 実施日: ノ3 年 3 月/6 日 在庫品仕掛品の確認 华岁月父日 回答日:

13 名纳品格 性期品

\* 13-23 澳州福教立会

(村) 鉿

木 認

対軍後 130516-1-M~ 130907-1-P 9計チロットにあいて同不具合無し 確らり月間発生無しの為有効性有りと半り断致します。

苯 確認者 調 13.10.29 1310.30

(株) 鈴木

広司 Rev : A

13,10,3 (

SQM-10010-4

智治