(有)中澤製作所

殿

発行日:

2015年12月24日

整理No:

47F-12-013

協力工場 不良品連絡書(調査依頼)

(株) 鈴

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2015年12月28日

承認	調査	担当
黒岩	佐竹	近藤
2015/12/24	2015/12/24	2015/12/24
映次	由浩	広司

1			
;	仕様番号	71 8071 999 001 000	不良内容
,	品名	8071 001 PLUG ロング (3ケトリ)	端子バタツ= コンタクト真
	金型番号	P4720]
	ロットNo	5Z11SS403	
	海 終受理	FI 2015/12/24 14·44·12	

当子バタツキ コンタクト真直度測定規格0.15~0.25mm⇒0.41~0.53mm

対象数量 100,000 1. 確認内容

弊社キープサンプルを測定した所、該当モードの不具合は確認されませんでし (先般送付いたしました、測定データ参照ください)

返却品の処置(数量明記)

2. 発牛原因

今回、オーダー数が3Rと少ない為、通常1箱に 1度の検査ですが、3Rとも測定いたしました。

4. 流出原因

履歴上も特別問題ありませんでした。

実施日:

画像検査も使用しておりますが、フレが大きいと ピントがずれて発見されると思います。

正

処

記一置

確 (株)

認 木

鈴

入

協

力 是

エ

3. 発生防止対策

次ロトエリ

5. 流出防止対策

これのイエリ 年

在庫品仕掛品の確認

実施日:

在庫品

q0

仕掛品

2015年12月25日 回答日: 承認 作成

標準類改訂

対第後.6226.854.001~6727.854.01の言十5ロット/こかいて 同不具合心無い為.有効性有りを半り世行致します

核为D-12细查L,要举到首客气報告净升

中澤

確認者 査

認 承 佐竹 : t. b. 26 由浩

16, 8, 25

中澤

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4