行

先

部品製造部(コネクタ)

熱処理室

不具合整理No.

46F-02-010

## 不具合連絡書

配	製造	製造副	品証	営業部	生産	生産部門	技術部	メンテ	めっち	精密	生産技	品質	品質			承認	2	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門門	管理部門	門	門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	質技術部門	保証部門			近藤 15, 2, 1	7)		近藤 15.2,17 広司
連絡	各受理		2015/02/17 11:23:37																
不具	名	品質保証部品質保証三課品質保証G 近藤 広司																	
客约	七名		日本モレックス合同会社								連絡者名 大連工場 洪霞様								
客约	格方法	Email																	
受付区分					調査依頼														
仕様番号 / 品名					503854-0008 / HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL O														
ロットNo.					141225109														
対象数量					3														

不具合内容

無めっき


組立工程にて端子メッキ未着不良を発見。

写真より、化学繊維が熱処理加工にて付着の可能性あり。





略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2015/03/02 迄

回答期限:

迄

発行先確認!

揭示期間: 2015/

2015/02/24 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる