## 

## 社内検査異常速報

社内検査異常速報Na\*6010074\*

発行日 2019/03/27

生産グループ名	モールド生産G	生産担当者	甲斐明仁	
	モールド品技G	品技担当者	曽我瑞紀	
得 音 先 名	日本モレックス合同会社			
	74460102 金型番号 MM589			
	0. 35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST	1		
	505068-2466			
対象ロットNo.	90326BW2N01-03			
対象数量(個)	116, 120			
不具合ロットNo.	90326BW2 01			
不具合数量(個)	9, 520	発 生 率	ランダム	
発 生 状 況	リール 出荷	検査	通常	
単 価 (個)	3, 32455 <del>2, 84</del> 6	金額(	円 )	31,650 27,117
めっき先	,		<del></del>	
区 分 区 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様				
	LCP-スミカスーハ°-E6808 UHF BZ			
保留理由	MD・その他			
成形 マエ キャリア 小丸穴				
不具合内容	ハイロットヨたりコミ先生			
(略図)				
起因工程	材料・プレス・焼入・めっき・成形・	自動機・管理・	<b>倹査・品証・営業・</b> 道	運送業者・その他
処 理	納品・廃棄・返品・一部納品廃棄	(そ・一部納品)	区品 NGュ 0	ok: 9.520
コメント				
特别作業作成為(3/28).				
(起因部署)				
製造部長 製造	副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当課長	<del></del>	品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
		佐竹	(No.)	
		(19. 4.25)	(19, 4.25)	19.3.28
			品技担当発行	品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。				
I I	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。		曽我瑞紀	19.3.27 由注
7				
品証集計担当		部長 管理課長		型担当 品技GL
2				
	現品出庫指示 現品出庫 (起因	部署)(協力会社 是一条		③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す
最終処置				
株式会社 鈴木				