発行日: 2014年04月25日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-04-003 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質技 品 承認 確認 作成 産 産 質保 造 証 業 術 密 産 造 配 副 管 テ 部 部 部 き 技 研 部 信 副 部 理 門 ナ 部 削 術 術 証 長 浅川 長 部 部ン 門 部 先 部 部 部 14.4.25 14.4.25 14. 4.25 部 門ス 門 裕规 智治 連絡受理日 2014/04/25 08:53:33 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 今泉様 客先よりの連絡方法 郵便 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 157057-2-11 XG1 プレート・P-20H 85-OHM ロットNo. 140402-1-Q-01 対象数量 9,270 不具合内容 略図(必要な場合のみ) NGカット箇所が変形しており次工程でつまりが発生する NG箇所 OK箇所 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2014/05/09 迄 掲示期間: 2014/05/13 迄 発 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGJ―ダ―) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる