発行日: 2011年11月2日

不具合整理No. 部品製造部(コネクタ部門) 43F-11-001 生産4課 1 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 製 生 生 承認 確認 作成 副造 配 営 技 品 品 生 浩 産 産 産 産 2 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 四 去 影山 佐竹 先 長 課 課 課 課 課 課 課 課 課 툰 課 課 課 11.11.02 11.11.02 11.11.02 本一 1 1 1 1 1 由浩 部数 由浩 連絡受理日 2011年 11月 (AM) PM 2日 11:00 不具合受付者名 ・ 品質保証2課 影山 客先名 ㈱鯖江村田製作所 連絡者名 前田様 客先よりの連絡方法 ()電話 ()郵便 ()荷物 (O)Eメール)FAX ()苦情 (〇)不良)クレーム 不具合区分)調查依頼 図番 / 品名 PMMR8733-01P Gtype C-R端子 ロットNo./数量 11.10.18.1.0008 61,000 内容 略図(必要な場合のみ) 客先めっき工程にて該当リールの中間で1箇所製品部以外の 箇所に打痕が発見されました。発生打痕は4つでした。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書(5原則シート)発行 ((要) • 非) 回答期限:2011年11月11日 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

(株)鈴木 品質保証課

Rev: D

CQM-06030-1