認

発行日: 2013年02月22日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-02-010 生産四課2G 発 行 不具合連絡書 先 品質 承認 確認 作成 産 産 術 0 密 産 質 造 証 業 造 ーテナ 配 技 保 副 部 管 部 部 き 研 技 部 門 信 部 理 副 部 削 術 術 証 長 部ン 門 部 先 長 部 部 部 部 13. 2.22 13 2.25 13, 2, 23 部 門 門ス 門 闁 門 由浩 2013/02/22 18:50:10 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一 S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名 会津様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 8230-4966P2 12447PCB064-P2=L ロットNo. 130123-062 40.000 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) バリ面に打痕あり。 (客先ASSY工程にて発見) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/03/07 迄 掲示期間: 迄 2013/03/01 産 区 分先 確

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる