

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010086*

発行日 2019/03/29

生産グループ名。モールド生産G	生産担当者 佐藤 招	i生
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紅	
得 意 先 名 日本モレックス合同会社		
製 品 No 74460102 金型番号 MM	590	
製品名0.35 BB SSB6 RP PLUG OM		
仕様番号505068-2466		
対象ロットNo. 90327BW3M01-02		
対象数量(個) 75,550		
不具合ロットNo. 90327BW3 01-02		
不具合数量(個) 75, 550	発生率 ランダム	
発生状況リール	出荷検査	通常
単 価 (個) 3,32.455	2.848 金 額 (円)	251,170 2 15,19 7
めっき先	7 H 1/2 H 1.7 . 25 / 1 124	·····
区 分 ☑ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
材料 仕様 LCP-スミカス-ハ°-E6808 UHF BZ		
保留理由加・その他		
-01欠けピン部バリ-02パイ	ロット穴変形	•
不具合内容	•	
(略図)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき 成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他		
処 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品		
コメント いい 応転 8月8日かいまり たいしょう		
コメントにい、変形問題ない程度のためなれる。		
	型因部署)	生産課長 生産担当 品配集計担当
(A)	旦当課長 品証課長 品証担当	工座隊及 工座區当
184.8	行9 4.10 19 4.05	(F) (18 4.01) (18 4.01)
現 (18.4.17)	19.4.05 19.4.05	(19.4.10)
SCAR!	TUR	品技担当発行 品技 C.I. 品技 課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。智治		
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。		
V	□廃棄 □返品 □納品	①この内容を不具 合品台帳 に記載す る。
品並集計担当 品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理技	田当 管理処理担当 品技GL
		3
現品出庫指示 現品出庫	(起因部署) (協力会社)	③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す る。
最終処置 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		

株式会社 鈴木