(株)

鈴

木

記

入

協

力

工厂正

場処

記置

入

(株)エコプレイティング

殿

発行日:

2015年08月20日

整理No:

47F-08-013

協力工場 不良品連絡書

再

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

佐竹 15.8.20 由浩

調査

近藤 15. 8. 20 広司

担

指定回答日:

2015年08月27日

不良内容 客先組立工程にて、端子めっき表面に異物・キズ発生を発 見。

連絡受理日 2015/08/20 15:38:12 対象数量 15,400

1 確認内容

8月26日に不具合サンプル3点を受領致しました。同日予約を取り27日に 工業技術支援センターを訪問し、拡大観察写真およびNo2,3については FT-IR分析を依頼致しました。No.1,2,3ともに接触位置から離れている ことにより、重大欠陥では無いと判断致します。

No.1については原因を特定するに至りませんでしたが、9月7日に類似品を 受領しましたので、これをFIB分析し解析させて頂きます。 返却品の処置 (数量明記)

返却サンプル3点 3ターミナル

2. 発生原因

顧客のSEM分析及びFT-IR分析を行った結果、No.2については透明状異物がめっき加工後に付着しており、めっきそのものは規格値通りの加工がされていました。No.3については異物は薄いですが、炭素が多く更にめっきが阻害されていることから、熱処理前に異物が

付着し焼成されたものと推定致します。 No.2,3ともに物質を特定するには至りませんでした。 詳細は添付3D写真、分析報告書を参照下さい。 4. 流出原因

連続めっきラインにてめっき加工しておりますが、発生 頻度が低いことと、保管サンプルには異常が見られない ことから流出が起きたものです。

3. 発生防止対策

2013年12月よりめっきラインでは各工程に異物除去の為にフィルターを設置、顧客殿にてはダンボールリールを使用頂くことでリール上の異物がターミナルに転移されないよう対策しており、今回の発生率からも、効果有りと考えます。

5. 流出防止対策

2013年の対策と同等ですが、外観検査指導書を確認しながら外観検査を行い、異常部を検出出来るよう 再度指導致します。

実施済みです。

実施日: 2015年 9月 7日

実施日: 2015 年 9 月 7 日

承

承 認

回答日:

久保内

認

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

仕掛り品は御座いませんでした。

標準類改訂 有 ・ (無) (

) .

久保内

調査

調

2015 年 9 月 7 日

査

信田

確認者

作成

(株) 確

認

木

対事後、15-07-23.T.01~15.09-28.1.08のます50トロカいて同で見合すよいる。有効が生まりと手りかす

しますの

黒岩 15.10.21 映次


佐竹 15.10.21 由浩

近畿 15,10,21 広司


(株)鈴木

Rev: B


SQM-10010-4 末



キズ




キズ




503854-0008 表面異物観察写真 8月26日受領品

サンプルNo.1




突起物は歯ブラシでこすっても取れなかった。 突起物は5ミクロン位の高さが有りました。


2015/9/7 エコプレイティング 久保内




サンプル2




突起物は半透明状で10ミクロン位の高さが 有りました。



サンプル3



異物はほとんど厚みが有りませんでした。



報告書

平成27年9月3日

依頼受付番号:

H27-104

横浜市工業技術支援センター

〒 236-0004 横浜市金沢区福浦1-1-1
TEL: 045-788-9002 (めっき担当) FAX: 045-788-9555

依 頼 企 業 名 株式会社 エコプレイティング

御担当者

久保内 茂

(敬 称 略

コネクター部品

試料 名依頼内容

部品上の付着物の成分構造を調べたい。

試験分析方法

デジタルマイクロスコープ

株式会社オリンパス製 DSX500にて表面観察を行いました。


赤外吸収スペクトル測定装置 AVATAR360+Centaurus (FT-IR: Fourier transform-Infrared spectroscopy)


サーモフィッシャーサイエンティフィック製にて測定を行いました。

分析モード: 顕微反射スペクトル測定 分解能:4 cm⁻¹ 積算回数:100 回 前処理: -

結 果

試料の表面観察像を図1に、赤外吸収スペクトルの測定結果(試料№2、3のみ測定)を図2に示します。








図1 表面観察

赤外吸収スペクトル測定で得られた結果をデータベースと照合した結果、 №2については、タンパク質やアクリル酸に、 №3については、エポキシ樹脂に、

それぞれ類似するスペクトルチャートが得られました。




図2 赤外吸収スペクトル測定結果

担当者: 小野 勝義

2/2ページ