発行日:

2019年04月19日

整理No.

6010054

特別作業記録									
				品質保証課					
	図番	31 5857 048 201 829 S +				承認	調査	担当	
	品名	シャナイメッキ 5857–48 PLUG			19368	<b>AIID</b>			
	数量	138,740個		19. 4.22	(19 4,22)	4.19			
	ロットNo					画	国海人		
	9321NS1 01-11					実施期限 2019年05月10日			
_	<b>&lt;不良内容&gt;</b>			<処置方法>	•				
品					バリ倒し・除去				
質	#B 55 15-	ート手前 嵌合面縦バリ							
貝	#D /X/	1. 一切 以口瓜柳(1.7.7							
保		=							
<b>A</b>	<手順>					カンゴウ面綿	バリ写真	]	
証	成形品のため、手袋、マスク着用のこと。							<b></b>	
	縦パリ発生しているものはパリを除去してください。					***********	. K. B.		
課	除去できないものはバリを倒してください。								
	※パリを倒した場合、倒したパリがタブ樹脂被りの								
	規格外の大き	さにならないよう注意願います。							
	#Bcavに発生作	頁向あります。							
	Γ58xx PLUG I	nsert 外観手順書」に記載がある。							
	特別作業後、含	金具 <u>の繋ぎ部分の変形を確認する</u>							
	不明点あれば連絡願います。								
		k(使用検査器具・巻き方向・巻	き替え・検	を速度等)、		記入のこと。			
_	<b>│ &lt;作業日&gt;</b> 				【 <備考>				
品質	<b>妇</b>	,,	月	B					
質技術課	大    <作業者名>								
生									
生産課		<b>廃棄数</b> :		•	//- <del>**</del> α± BB				
祘	作業結果			ケ  -	作業時間 : 集計月度(品証記)		H 	 E 集計済	
	<受理>	DC 110 33X .		ケ	来可力及 (帕亚配)	· · ·		未利用	
	\ \ <del>\</del>								
묘									
買保									
品質保証課									
酥								; !	