		発行日: 2014年 (10月26日
部品製造部(コネクタ)		不具合整理No.	45F-06-006
発 行 先	不具合連	絡書	
記 部 副 へ	学 生 生 技 メ め 精 生 品質技術 シっっ 密 度 所 技技 所 明 押 計 術 新 門 門 門 門 門 門 門 部 門 門 門 別 部 門 門 門 別 部 門 門 門 別 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	品質保証部門 14.6.27	確認 作成 近藤 14.6.27 広 3
不具合受付者名	品質保証部品質保証三課品質保証G	近藤 広司	
客先名	S&Sコンポーネンツ株式会社	連絡者名大森課長様	
客先よりの連絡方法	Email	建附日白 八林砞女惊	
受付区分	調査依頼		
仕様番号 / 品名	8100-5090	574W 1.5TYPE-SHO	PT TERMINAL
ロットNo.	DJ74000883	o, in figure 2	VI TERMINAL
対象数量	不明		
R分析では炭酸カル 素系オイルを検出。	散発。端子先端に白色異物が付着。 レウム(メイン)+セルロースABS+炭化水 関質が付着する可能性について		
今後どの様に動くか			Maria de Caración
品質異常改善通知	書発行 不要 協力工場	不良品連絡書発行: 不要	Ę.
回答期限:	- 迄 回答期限	₹: -	迄
発 行		掲示期間: 201	4/07/03 迄
先 確 認 標介(品証) → 発行翌日に	朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確 はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記	忍印(交代勤務者含む) → 録として課毎に所定のファイルに綴じ	a