発行日:

2019/3/27

整理No.

6010047

## 特別作業記録

品質保証課

			HH S-C PY HILL HY		
図番	G8C-175NS	承認	調査	担当	
品 名	シンコ <sup>*</sup> ウタンシ175IMD	佐竹	(竹花)		
数量	7,700	19, 3,28	(7,9,3,27) 紹治	12 3.2	
ロットNo		画	19		
000001 070 000 040					

2039B1-072-003-013

実施期限

2019/4/10

<不良内容>

#K 樹脂先端変色

<処置方法>

不具合品差し換え

質

品

保

<手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。

証

課


右写真のような変色が発生している製品です。


#Kcavに発生傾向あります。

①不具合品の差し替えを行い、

差し替えた不具合品の数量(廃棄数)及び良品数を作業結果欄に記入願います。

②また、不具合品差し替えにかかった作業時間を記入願います。





不明点あれば連絡願います。

	※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。							
	<作業日>			<備考>				
品質	H31 <sup>4</sup>	F4月3日~	川川年 4月5日					
技	く作業者	名>		7				
術課								
\		. / - <del>1-</del>						
生産	三沙井	- 美喜	1710					
課	作業結果	廃棄数 :	+7607 5	作業時間 :	(O H			
		良品数 :	‡ <del>196</del> 5	集計月度(品証記入):	: Ң31.4 月度 集計済			
	<受理>		·					
_			5,990					
品質								
保		(1)						
証	(19, 4.05)							





