発行日:

2019/4/5

整理No.

6010096

特別作業記録

品質保証課

図番 31 5857 048	201 829 S+		承認	調査	担当
品 名 シャナイメッキ 58	857-48 PLUG SUB ASSY (H=0.7)		進竹	/ 竹花	
数 量 78,370			(19, 4.05)	(19, 4,05)	(19,4,0
ロットNo		直湾	智治		

9401NS1 17-22

実施期限

2019/4/19

品 ← ・・・・・・

カス上がり 打痕

<処置方法>

不具合発生箇所確認

保 | <手順>

質

成形品のため、手袋、マスク着用のこと。

対痕が発生している可能性があるリールです。

各リールを全数検査し、丸穴・製品部に打痕がある際は

品証へサンプルを提出してください。

(サンプルを提出する際、リール・特別作業は返却しないでください)

「58xx PLUG Insert 外観手順書」に記載があるとおり

特別作業後、金具の繋ぎ部分の変形を確認すること。

不明点あれば連絡願います。

く作業日>

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

品質技術課、生産	2019年4月1日~ 2019年4月2日 〈作業者名〉 心群、概点、焦			9401 NS/1 17 - 0 18 - 1 (李紹文初)1付三 19 - 0 20 - 0 21 - 0 22 - 0		
産課	作業結果	廃棄数 :	/0 ታ	作業時間 :	16.5	Н
		良品数 :	18360 T	集計月度(品証記入)	: H31.4	月度 集計済
	∠ 133 TUI \					

<備考>

<受理>

品質保証課





