部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 48K-07-005 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造副 産管 質技 造 証 産 術 産 質 つ 密 テ 配 部 部 部 ᅔ 技 保 研 部 (100) 信 部 副 門 理 門 門 ナ 削 術 証 部 術 多注 長 が 部ン 門ス 先 長 部 門 帟 部 部 部 13.7.26 16.7.26 部 29 門 甲甲 、裕規 基心 連絡受理日 2016/07/26 15:41:11 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証―Gめっき 松木 達也 客先名 DDK(THAILAND)Ltd. 連絡者名浅川 客先よりの連絡方法 電話 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF ロットNo. 160609.6H.003A 対象数量 1,792,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側端子との数量差異(不良集計対象外) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/08/08 迄 回答期限: 迄 揭示期間: 2016/08/02 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等 こて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる