発行日: 2014年02月05日

部品製造部(コネクタ)
発 行 先 東新工業(株)

不具合整理No.


45F-02-004

不具合連絡書


配	製造	要 造 副	証	営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成	
信先	部長	部長	(副)部長	門門	理部門	門門	門門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	技術部門	技術部門	保証部門			岩 14.2.05 映次	和田 142.5	和田 14.2.5	
連絡受理日					2014/2/5														
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫														
客先名					SMK株式会社								連絡者名 品管 金丸様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名				415CPB-135-51F (ノッチナシートッキ / W=2.3MM L=4.2MM H=0.9MM F-B CN SOCKET CO															
ロットNo.					13.12.13.S1E.001														
対象数量					4,000														

不具合内容

端子横倒れ変形 68,000個中64,000個は使用済み。 発生率2~3%



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限:

迄

回答期限:

2014/02/11

迄

掲示期間: 2014/02/12 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる