1, 001/001

10262512623

1/ 1

株式会社 坂井化工 殿

発行日: 2012年 5月 14日 不異合整理Mo, 43MD-5 - 002

協力工場不良品連絡書

納鈴

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2012年 5月 16日

承認 調査 担当
(12.5.14) (12.5.14) (72.5.14) (72.5.14) (72.5.14)

踞			-		108	1887
20	图	DP3-124089-1~1*1	不良内容			
ኢ	品名	TM5RJ-66S絶縁Rケース	製品に無点有			
	ロットN。	120302-1-8]] « J		
	発生日	2012年5月14日	4	_‡_		
	不良数量	2,400	1	~		
رييت بر سد	不良率	1個 0,04%	処 置	'- '	<u> </u>	
		The PRI also when				

			<u> </u>		<u> </u>			ł
		1. 確認內容			遅知品の処置 (数量明記)			•
						•		
	ļ	,		į				
			•		ł			
		2. 発生原因	4. 流出原因	<u>'</u> '	<u> </u>	<u> </u>		
協		・ 成形スタート 呼ではなく、途中	重点简介的	z)	足对为多不	是面 しかる	検ぶに	
		のロナで発生してあります。	なりますが、	6	配全部に	こって気	<u> જ</u> િંગ સ્	
カ	晃	スクリューの「暑除、不定全の割分から	りまりむり		全沿色为	电力转	重後	
		オオキャのヤケか、混れまたのか…	要物模型					
エ	正	01170 1 7 DO MARCE NOON.	検査もれ					
. 場	処	3. 発生防止対策	5. 原出防止対策	•				
SE .		徴載スクリュートアーチ 清掃	足カケ 圏ま	b ·	沟十等	· 兖生7	3- त े~र (2
記	2	を充分に行う	充分 准惠	ָן צ	検責を2	fj.		
בנ		27CDV-1J).) 크로 파	. 2	سد آنیں		SV 7 3	7
ر			尚ずべての		14 N X 4	しし/ <i>年り</i> であっせ	CM C X V	/ ^K
		突緣日: / 之年 √ 月 日	は、当社の要素施具	早化	(ወርባቤ ጔቑ ኇ	八支(10)4 -月 日) (· /±&	l
		在庫品仕掛品の確認			The Audient	12年を		
		在庫品 为 (公文数出布) 於 (社) (社)	致いる		承し認	朗査	作成	
		12 17 + 5x 22 1 ILM.	• /				4.53	
		ANY ton HOS = In Corp.		;				
_		機準類改訂 有・(無)(),	1.	V .>	-m -m	White are	
㈱	確	*対策後、120823-1-H9言tlayトにおいて同不具合無し. 6ヶ月間経過の為、有効小生有リと判断致レます。		1	承認	对弦	確認者	
(株)	恕	0.134 (44) 4 - 2000 5 (135) 4 - 3],	12.11.28	12.11.27	12.11.22	
小	526	•	,	ļ:	100	裕規	智治	

(株) 鈴木

Roy: A

MQM-10010-4