(株)シンエイ

殿

発行日:

2015年02月17日

整理No:

46M-02-008

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2015年02月27日

浅川 15 2.17 裕规。






扣

仕様番号 503450-1208 HI-FIX COAXIAL HARNESS FOR 1.2GHZ INNER 金型番号 MM371 41219BW101-05,41222BW01-02, ロットNo 41223BW101-03.41224BW101-03 連絡受理日 2015/02/17 13:22:56 対象数量 125.153

1. 確認内容 サンプルにて確認しました



不良内容



返却品の処置 (数量明記)

協

カ 是

I 正

場 処

置 記

入

2. 発生原因

毎回フクレドサか 外発しており、他の不良は タッコン、コンタニ、黒物村着等は、発見工いるものの ほんのけんの発生で、ほんんどフクレド筆电して 検査していました。又ハウシッンクックは、発生 あるとは思かける、見落してしまいました。

4. 流出原因

左記回じ

3. 発生防止対策

ハウシ"ンク"カラーのは1個つら集中に検査 レボルとりかりいらいので、別工程にて 検査し見落しの芸主様に行せいます。

5. 流出防止対策

左記同じ

実施日: 27年 2月 14日

実施日: 27年 2月27日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日: 2015年2月27日 承 認 調査

標準類改訂

有 • (無)

調 杳

(株)

鈴 認

対策後、50513BW1-01-04~50529BW1-01-049ミナ5ロットにおいて 確同程合無しの為有効性有りと半川野致います。



承





確認者

作成

(株)鈴木

Rev: B

SQM-10010-4