発行日: 2017年08月29日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 49M-08-001 発 行 不具合連絡書 先 生産 品質保 営業 承認 確認 作成 ンテ 質技 造 証 産 産 術 0 密 造 配 き 副 部 管 部 技 部 部 研 信 部 副 門 理 門 ナ 部 削 術 術 証 浅川 長 が 部 フ 門ス 先 部 門 部 部 部 部 17.8 17.8. 部 門 門 門 門 門 裕規 連絡受理日 2017/08/29 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証G(MD) 吉田 阿弥 客先名 東北ヒロセ電機株式会社 連絡者名 伊藤様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 300364-3-11 DF49-20S-0.4H Rセ ツェンサ ロットNo. 170817-1-0-001 .003 対象数量 7.230個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 絶縁座巻き不良。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 迄 行 先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる