発行日: 2017年08月07日

部品	製造	部(社)	内めっ	き)										不具合整理No.				49K-08-001		
めっき課 発												•								
行先						不具合連絡書														
-																				
	製造部長	製造	品証	営業部	生産	生産部	技術部	メンテナ	めっき	精密研	生産技	品質	品質保証			承	認	確	2	作成
信先	長	副部長	(副)部長	門	管理部門	門	門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	5遍部門	技術部門	技術部門	K 証 部 門	-		<u>浅</u> 17.8 裕	(80,	所 載 17.8.0 電荷	38)	(17, 8,0?)
連絡受理日 2						2017/08/04														
不具合受付者名 品質						品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也														
客组				DDK (THAILAND) Ltd.									連絡者名竹花							
客先よりの連絡方法電影						電話														
受作	<u> </u>			不良		•														
仕様番号 / 品名 G						9708					/			BB3	5C-P	AA3A	-101	/102-D)LF	
ロットNo. 170						170612.7Z.020A/B,170614.7Z.031A/B														
対象	6,74	745,000個																		
不具合内容													略図(必要な場合のみ)							
B側端子変形 めっきロット																				
170612.7Z.0020A/B																				
(A:S1706204014A B:S1706204018A) 計3,115,000 170614.7Z.0031A/B (A:S1706234029A B:S1706234035A) 計3,630,000																				
(A:S	1706	2340	29A	B:S	7062	23403	5A)	計3	,630,0	000										
,																				
今後どの様に動くか																				
					発行						協力工場不良品連絡書発行: 不要									
	四名	期限	艮:	201	1/08	08/17 迄					回答期限: -						迄			
																				
発行失																	•			
│ 行 │ │ 先 │ │ 確 │ │ 認 │																				
欄	認 欄												認印又	はサイン	ノ(交替	勤務者含	(t			