部品	製造	₿(⊐>	トクタき	8門)								不具合整理No.				44F-07-023				
生産 1 課 1					G															
発行											^	<b>*=</b> ==	J.A.	-	<b>-</b>			•		
*   一一一一一个只行理給者									ř											
その他:																				
		制	製副造							生	生	生	生	生	め	<u> </u>	承認	確認	作成	
配布		製造部	部	営業	管理	技術	精研	品証	品 技	産	産ニ	産	産四	産五	めっき	生技		加度。	TF DX	
先		長	長	課	課	課	課	課	課	課	課	課	課	課	課	課	<u>黒岩</u> 12.7.3		(ARX)	
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	映次	127.30	127.30	
連絡受理日						2012年7月27日 AM PM 4:00														
不具合受付者名						営業 - 品質保証2課 品質保証3課 藤牧														
客先名						SMK株式会社(富山事業所) 連絡者名 品質管理課 重富様														
客	客先よりの連絡方法					) '	電話	(	)	郵便	(	):	荷物	(	0	)E⊁-	-ル (	)FAX		
不具合区分					(	) =	苦情	(	)	不良	(	<u>,                                    </u>	)クレ	<b>—</b> Д	(	0)	調査依頼			
図番 / 品名						415CFP-043-90F, 415CFP-044-90F 1.0MM縦千鳥コンタクトA,B														
0 <sup>4</sup>					l3 : 12 06 13-S1 R 0008								ro/III							
LI'')   Ni   Ni   B						14: 12.06.19-S1.S.0006							50個							
内和	容												略図(必要な場合のみ)							
接点ギャップ寸法管理値上図							きょりまり							1 1 2 4 . 6, 1 2 4.						
														1. 56						
規格 1.35±0.02部 対象ロット 図番 415CFP-043-90F  415CFP-0						投影機 ×50倍 他ロット OK品 044-90F 415CFP-044-90F 415CFP-044-90F							*1.35****							
測	0619-S1S0006 120512-S1R0013 120628-S1T0005 1.369 1.350 1.366								2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5											
1 1.368 2 1.368 3 1.368 4 4 1.270					1.370 1.356 1.351 1.366 1.349 1.366								n l							
4 1.370 5 1.372 6 1.372					1.369 1.358 1.354 1.369 1.348 1.361 1.370 1.354 1.354															
7 1.368 8 1.372						1:370 1:352 1:358 1:372 1:354 1:354														
10 1:372 min 1:368						1.373 1.355 1.351 1.366 1.348 1.351									; 2	0.3	). 5			
max 1.372 ave 1.370						1,373 1,358 1,366 1,370 1,353 1,357								0. 9°8' 1 1. 1°8' 1 1. 0°8' 1						
今後どの様に動くか																				
回答期限: - <u>迄</u>																				
						77712										掲示	制間:品質	異常改善通知語	書提出まで	
発																				
行																				
先 確																				
認欄																				
			配布器														押与に託完か	ファイルに綴じる		