部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-03-002 発 行 不具合連絡書 先 株式会社坂井化工 承認 確認 作成 質技 造 造 証 業 産 産 術 っ 密 産 質 管理 配 部 テ 技 保 副 部 部 き 研 部 信 部門 部 副 門 ナ 削 術 術 証 近藤 長 長 先 部 部ン 部 部 部 部 14, 3, 12 部 門 門ス 広司 連絡受理日 2014/03/12 09:05:17 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 窪田様 客先よりの連絡方法 荷物 不良 受付区分 124089-1-13 仕様番号 / 品名 TM5RJ-66 SセウェンRケース ロットNo. 131028-1-Q 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ボス部が折れている 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2014/03/20 掲示期間: 2014/03/19 迄 発行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる