発行日: 2013年03月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-03-004 生産一課1G 発 行 不具合連絡書 先 精密 品質技 承認 確認 作成 業 産 造 証 産 術 2 産 造 質 配 部門 部門 テ 副 管 部 ᅔ 研 技 保 部 信 部 理 副 ナ 部 削 術 術 証 長 先 長 部ン 門 部 部 部 部 部 13.3.5 13.3.05 部 13.3.05 門 門 門ス 門 正章 連絡受理日 2013/03/05 11:13:05 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 山一電機株式会社 客先名 連絡者名 品質管理課 松崎 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 B107267-002 CT3641-CF2 ロットNo. L.13.01.30.2.0017-0024 対象数量 616.900 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 寸法不良 規格 0.55+0.01/-0.05 → 0.491,0.542,0.486 規格外有り 隣接端子の差0.03MAX → 0.051,0.056 NG Reference Point: 組立後のコプラのバラツキが大きい為使用不可 3.950 ± 0.030 0.550 +0.010 Legend: ⑦Renge max 0.030 a - Alignment 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2013/03/18 讫 回答期限: 迄 掲示期間: 2013/03/12 迄 産区 分先確認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる