部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-12-012 生産 課 G 発. 行 不具合連絡書 先 東新工業㈱ その他: 製 生 生 80 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 精 밂 品 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 去 四 課 課 先 長 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 11.12.27 11.12.26 11.12.26 1 1 1 1 1 1 1 1 持久 1 部数 映次 和義 連絡受理日 2011年 12月 26日 AM) PM 9:30 不具合受付者名 営業 品質保証2課 藤牧 モールド部門(SMK㈱ひたち事業所向け製品) 連絡者名 客先名 浅川L 客先よりの連絡方法 )電話 ( )郵便 ( )荷物 ( O )EX-N )FAX 不具合区分 )苦情 ( O )不良 ( )クレーム ( )調査依頼 図番 / 品名 411CRS-028-50F ターミナル ロットNo./数量 11.11.21-S1.I.0001-0002 55,680 内容 略図(必要な場合のみ) めっき未着(筒内Auめっき無し) (東新工業(株)) Au めっき無 組立済品返却 不良 良品 要 協力工場不良品連絡書発行 • 非 ) 2012/1/13 迄 回答期限: 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる