発行

先

発行日: 2014年10月31日

部品製造部(コネクタ)

生産一課2G

不具合整理No.

46F-10-017

不具合連絡書

				W 100	-	7		_	-							V			
丽	製造	製造副) 開即	営業部	生産	生産部門	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技術	品質			承 認	į	確認	作成
配信先	部長	部長	(副)部長	門門	管理部門	門門	門門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	が が	技術部門	保証部門			近藤 14.10.3 公司			近藤 14.10.31 広司
連絡	各受理	目			2014/10/31 10:39:13														
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課 近藤 広司														
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名 生産管理課 佐々木様						
客先よりの連絡方法					FAX														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					82 8077 999 002 000 /							8077 SHIELD PLATE 002							
ロットNo.				4X10SS101-05												1			
対象数量					65,000														

不具合内容 寸法不良

製品長さ規格値49.85±0.05mm

⇒ 実測値45.894mm、45.871mm有り

通常品

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2014/11/13 迄

回答期限:

迄

発行先確認

掲示期間: 2014/11/07 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる