発行日:

2019/4/17

整理No.

6010107(1)

特別作業記録 品質保証課 G-109772 Z 番 承 認 調査 担当 BB35C-PAA40AB3-522E-DLF(サンノウ) 名 19.4.1 数 뮬 40.090 12.4.17 19, 4, 18 (沿海) 由浩 ロットNo 190402-3-E-04 実施期限 2019/5/1 <不良内容> <処置方法> 品 #F,K,Q ゲート側タブ長手削れ 不具合発生箇所確認 食いきり削れ写真 #D,F 反ゲート側タブ長手削れ (頻度確認) 皙 保 <手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 証 右写真のような不具合が5cav発生しており、選別すると不良率が30%を超えてしまう可能性があります。 選別が可能か確認する為の特別作業になります。 リールを内周から検査し、削れが3cav発生している箇所までの 数量をカウントしてください。 不明点あれば連絡願います。 3cav削れ確認箇所 数量カウント  $\odot$ リール外周 リール内周 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。 く作業日> <備考> 品 日 ~ 年 月 В 賃 く作業者名> 技 術 課 生 産 廃棄数 : ヶ 作業時間 : Н 作業結果 良品数 : 集計月度(品証記入): 月度 集計済 ケ <受理> 品 質保 証