部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

46F-12-006

生産ニ課メンテナンスG 発 行 先

不具合連絡書

距	製造	製造副	品証	営業部	生産管	生産部門	技術	メンテ	めっき	精密	生産技	品質技術	品質促	**	3.0	承認	確認	作成	
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	お部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門	Tr A		近藤 14.12.03 広司	佐竹 14.12.03 由浩	片山 14.12-3 雄司	
連絡	格受玛	1日			2014/12/03 16:57:40														
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司														
客先名					ジェイエスティ電子工業株式会社								連絡者名 白尾 様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					SURK-T1.7()-()()								SURコネクタ トップ・ホキョウタブ						
ロットNo.					00363520.1−18 他														
対象数量					23,760,000 - 3 6,00 0,000														

不具合内容

チェンジングミスによる形状異常 金型返却済。顧客にて発見。

トップ:00363520.1-18、00366282.1-18、00368718.1-18

サイド: 00357553.1-18、00368315.1-18

2製品の合計が23,760,000ヶ

360000007

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2014/12/16 迄

回答期限:

迄

発行先確認問

掲示期間: 2014/12/10 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる