F1114	<u> </u>															
品質保証課	整理No.	6010113		た コト ギ	却件中	発行日	2019年0	4月10日								
	製品cd	96560326	中门	貝以吉	報告書	担当者	豐庫	· 健								
	<指定回答日>			発生原因: 2019年4月24日												
				流出原因: <del>年 月 日</del>		ᇩᅴᅏ	担当課 モールド生産G									
					<del>_ т л _ []</del>	承認	確認	担当者								
		APB-PAAAB1-501E-DLF					·唯 乾	12319								
	-				119,860 個	<u></u> 生行	(19.4.11)									
課記		MD・端子削れ		金額	547,642 円	電影	37治	(13.4.								
<b></b> 入	<不良内容>			<u> </u>	<略 図>		, <del>* , **</del> -									
	0003: #K 反ゲート長手削れ 0005: 丸穴変形(複合型.欠けピンカット型)カシメC/T奥側丸 穴変形															
	発生原因 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)			流出原因 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)												
	1. 20 20 101 2027 - 1 HERRY MANAGE WITH A HERRY					. SCIOMOPHEBO	,									
	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)															
	·															
	$\downarrow$															
	$\downarrow$															
	条生対策				流出対策											
起	(誰が、いつまで	でに何を、どうする)		*****	(誰が、いつまでに何を、どう											
<b>因部署記入</b>																
									金型番号			担当者				担当者
									対策実施ロットNo.				対策実施ロットNo			
									対策実施日: 年 月 日				対策実施日:			
	水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)				水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)											
	( ) / 実施						-									
					所属長コメント(作業者への指導内容とグループ内周知徹底方法)											
	承認			確認	177両以中バンド(下水位)	·VIII-#174	承 認	確認								
				L												
	標	準類改訂	有・無			)										
		原因区分 口作業 口金型 口材料 口検査工程 口設備 口梱包・輸送 口				送 口管理・仕様 口その他	承認	確認	担当者							
	対策効果 口有効性の評価にて、対策効果の確認をします。 ロコメント( )															
品質保証課							<u></u>	<u></u>								
	50小生産後又は対象期間経過した場合は下記に記入の事(記入の無いものは調査中とする)					承認	確認	担当者								
	有 対															
	予防処置 要・不要				I	i	ĺ									

Rev : D