【用紙-1】 発行日: 2013年05月13日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 44M-05-001 モールド技術課 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質 承認 確認 作成 造 業 産 産 術 証 0 密 産 質 造 配 副 管 テ 技 部 部 部 き 技 保 研 部 信 副 部 門 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証 浅川 長 竹花 長 部ン 門 先 部 部 部 部 部 13.5.13 13, 5, 13 13.5.13 部 門ス 裕規 広司 長 連絡受理日 2013/05/13 12:52:52 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 客先名 SMK株式会社 連絡者名川倉様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 101CPB-136-30F PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD ロットNo. 230304-1-R-03 対象数量 4,451 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ハウジングにクラックが発生している 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 2013/05/24 迄 回答期限: 2013/05/20 迄 迄 掲示期間: 2013/05/20 産 区分先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる