発行日: 2016年10月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理Mo 48F-10-001 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承 認 確認 作成 質技術 産 産 ン 造 証 業 術 0 密 産 質 造 配 管 部 テ き 副 部 技 保 部 研 部 信 部 副 理 門 ナ 部 削 術 証 和田 長 部ン 門 先 部 部 部 部 部 1610. 5 16,10,05 16,10,05 門ス 部 門 映次 哲夫 建東 連絡受理日 2016/10/05 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 川又 理恵 連絡者名 品証 竹花氏 客先名 モールド部門(京セラコネクタプ・ロタ・クツ(株)様向け製品) 客先よりの連絡方法 荷物 不良 受付区分 70 5858 999 122 XXX S (プラケ 仕様番号 / 品名 5858-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.8) 36Pカナケ) ロットNo. 16.08.03.1.U.0111 対象数量 36.800個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) リール外周部でプロテクターと切り曲げ部が変形している。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 汔 回答期限: 2016/10/14 汔 掲示期間: 2016/10/13 汔 発行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる