【月	紙一	1]		į.
1	100			不具合整理No. 45F-05-014
		品質異常改善通知書		担当課 生産二課 1 G
				担当者 (小木木(イ))
	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま			発行日: 2014年05月30日
		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに	原本を回付して下さい。	承認確認担当
不具	1_	発生原因 生産課 :	2014年06月04日 迄	近藤
	品質	指定回答日: 2014年06月09日 ^{発生原因 洗浄熱処理G:}	2014年06月09日 迄	14.5.30
	保	流出原因 一:	- 迄	広司
合内	証	仕様番号 503854-0008	写真・図	
容	課記	品名 HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL O		
	入	ロットNo プレス:14.03.13.1.04 めっき:4042 YD04		The state of the s
		対象数量 1		
	1	不共合内各及の確認内各		
		該当部のめっき無し。(熱処理製品)		
		熱処理前に異物が付着しめ、きま着となった可能性有り		
	1	然外で生物に共かりり頂しめいかねではったりにしてれり		34
			5 00kV 14 9mm x25 SE	S 500V 13.3mm x100 SE sodum
		発生原因	発	生対策
	生產		(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	(現場	現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)		
		罗斯任着	1+ B U T	(N - 00
			TE 武光 2116-	川為巻を出し取る
	(ナゼ	発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)		
		作業者等の一個経済と推進りまれる	中心に清掃と打	TE
	1/F#A # 0 3 41 /R A C 1 2-21/2 1/18			
	1	3先锋であるい=金型での作着の) 恐いかより 布対器は空站流		
	1	The little of the second of th		
	1	心心的 好了 加州原は 图 863元		
		1		
	1	Linch USBCh = TT HIZ WA		
	有効的、断定的な原因が特定比妥ない		対策実施日: 入り年	承認確認担当
			対策実施ロットNo. こり「コートリ	146-2 146-2
	不具合	今□ット生産日: 14年 3月 13日	水平展開の有・無	146.02
	金型	新号: P5807	(有の場合、対象製品名又は図番を記入)	解華 11 Hu 11年17
	洗浄	熱処理G	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	(現場:	現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	洗浄後に付着しから	い様 、安東と世来る様とご対策なる 置で作業出来る様に
	2号洗浄ベルマ洗净(参考) (ナゼ発生したのかを3回線り返して真の流出原因を掴む)		台南山山、上の南大石	东西 W 超速 3 样 (0 3 1 年 x)
			中华1000000000000000000000000000000000000	里了在岩山市了村子
	300		現かより XOOMM 同り世	近くい下来出外の依に
	2		生物上で模計,設計%	試作%。(13) 寒疱
	7		対策実施日: 年 月 日	承認確認担当
	1.0		対策実施ロットNo.	宮沢 宮沢
			水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	(14.6.03) (14.6.03) BT
			() / 実施	勤勤
	T.	流出原因	流	出対策
	 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)		(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	el a			
	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)			
		1		
			対策実施日: 年 月 日	承認確認担当
			対策実施ロットNo.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
			水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	
			(一) / 実施	
	原因	区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕様	□顧客□グその他
品	en-	効果の確認 承認 確認	Value by	承認確認担当
保	ヤンイ		.20, 1.01 ~ 15.01.05.120 =+ 5pmH=	(注意)
質保証課	:4:	何着を無くす事は出来ませんか、 近藤 近藤 がいえ、同不真合 146.10 146.10 致にまれる。	有効性の評価 ,20,1.01~15.01.05.12のます5Pw/fc 必然い為,有効で生有りと判断	15 2 20
課	11.1	The state of the s		カヨ / 3,40
_			麦、 小 赞	広司