発行日: 2013年08月08日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

45F-08-011

生産一課1G 発 行 先

不具合連絡書


763	妥 造	造	証	営業	生産	産産	技術	メンテ	めつも	精密	生産技	品質技術	品 質			承認	確認	作成	
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	部門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			近藤 13.8.08 広司		近藤 13.8.08	
連絡受理日					2013/08/08 15:11:42														
不具合受付者名					品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司														
客先名					S&Sコンポーネンツ株式会社								連絡者名大森課長						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分				調査依頼															
仕様番号 / 品名				8230-5243 / パント・リアセンサ・イタンシ 025カタ BTOBヨウ										<mark></mark> ე					
ロットNo.				C433	0015	S1													
対象数量				63,000															

不具合内容

端子先端が黒く変色している。 (異物が付着しているようにも見える) 導通検査にて約50%がNGとなってしまう。 他、アイテムには発生無く、製品限定。

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行:

掲示期間:

回答期限: 2013/08/22 迄 回答期限:

迄

迄

2013/08/21

発行先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる