部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

49F-12-005

生産3 発 行 先


不具合連絡書

	造	造	証	業	産	産	術	ケンテ	ر ا	密	産	· 質技術	質保			承 認	確認	作成	
配信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	部門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	帯削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黑岩 17.12.12 映次	影山 17.12.12 善一	序山 17.12.12 雄司	
連絲	格受理	77 28		2017/12/12															
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証二G								片山 雄司						
客先名					郡山ヒロセ電機株式会社								連絡者名 キューズテック 水尻氏						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名				168066-9-11								GT36S-1.6-2.9SCF							
ロットNo.				1.0081													-		
対象数量					20,40	00個								-					

不具合内容

加工油付着が多く組立機のグリッパーが滑って組み立てられ ない。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2017/12/19 迄

回答期限:

汔

発行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる