発行日: 2013年07月08日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-07-001 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 ン 0 質技 術 密 産 質 造 配 テ 技 副 部 管 部 部 き 研 保 部 信 副 部 門 理 門 ナ 削 術 術 証 部 近藤 長 部ン 先 部 門 部 部 部 部 13,7.08 13,7,08 部 門ス 門 広司 広司 長 連絡受理日 2013/07/08 17:46:02 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司 客先名 オムロン飯田株式会社 連絡者名 清水様 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 G8C-175NS シンコ・ウタンシ175IMD ロットNo. 1163B1-072-012 対象数量 700 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 開封時、シンゴウタンシが曲がっている。 変形が大きい端子のインサート直近部分に打痕が見受けられ 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 迄 2013/07/11 迄 迄 掲示期間: 2013/07/15 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

Rev: A