【用紙一1】 発行日: 2018年10月15日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 50M-10-005 発 行 不具合連絡書 先 生産 技術 品質保 品質技術部 承認 確認 作成 産 0 密 産 造 証 ンテナ 造 副部 配 部門 管理 部門 一研削 部 き 技 部 信 副 術 部 証 長 部ン門ス 部門 部門 部 門 部 先 18, 10, 15 18,10,15 18.10.15 部 門 門 由浩 2018/10/12 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 竹花 智治 連絡者名高田様 東北ヒロセ電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 受付区分 調査依頼 300282-9-11 仕様番号 / 品名 DF36-30P-0.4SD セッエンサ ロットNo. 180607-1-U-008 対象数量 5.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 耐圧不良 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)

→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる