発行日: 2018年12月22日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-12-006 生産3 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 産技術 質技術 質保 造 証 業 産 産 術 0 密 造 管 テ 配 き 副 部 部 部 研 部 副 信 理 門 ナ 部 削 部 証 長 部ン門ス 門 部門 部門 先 長 部 部 部 18, 12, 2 181223 門 門 部 哲夫 長 連絡受理日 2018/12/21 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 田中 様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 167484-9-11 GT36-1.6-2.9SCF(A) かイトウ ロットNo. 2438 対象数量 6.650個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) まばらに変形が発生している。 6/1500 で発見。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2019/01/07 迄 回答期限: 迄 発行先確 認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる