【用紙-1】 発行日: 2017年12月15日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 49M-12-003 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 質技 質保 造 証 産 産 術 0 産 造 密 部 テ 部 管 き 技 配 副 部 研 部 信 部 副 理 門 ナ 部 削 術 術 証 松木 長 部ン 門 先 長 部 部 部 部 部 17.12.15 17,12,15 門ス 門 部 門 17.12.15 達也 裕規 連絡受理日 2017/12/14 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也 客先名 DDK(THAILAND)Ltd. 連絡者名 Winida 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF 12ケトリ ロットNo. 170828-2-Q-01/170919-2-V-03 対象数量 900個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 成形品BB35C40極にて客先で発見。 ①成形ロット: 170828-2-Q-01 プレスロット:170816.8E.0008B (1) めっきロット: S1708254007A 客先にて選別して成形品24000個中22個リード部めっき未着 発見。 ②成形ロット: 170919-2-V-03 プレスロット: 170912.8I.003B めっきロット: S1709174006A 2 客先にて選別して成形品30000個中878個 リード部めっき 薄いを発見。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 汔 行先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)

→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる