## 株式会社エコプレイティング 殿

発行日:

2012年12月07日

整理No:

44F-12-002

## 協力工場 不良品連絡書

鈴

(株)

木

記

入

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2012年12月11日



仕様番号 503853-0008 品 名

HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL i 封孔処理液過多

ロットNo 21019IY2B01/B02/B03

連絡受理日 2012/12/07 11:08:57

対象数量 41,440

不良内容



1. 確認内容

顧客にて指摘の水滴状の物質はFTIRスペクトラムの比較においても封孔 剤の潤滑油成分であると考えられます。 端子接触部に油滴が残っている物が確認されました。

返却品の処置 (数量明記)

約40000ピンの返却品につ いては再洗浄後再度封孔処 理を行い、良品に致します。

2. 発生原因

本ターミナルはノッチ強度が非常に弱いため、あ まり強くエアーを当てると変形の恐れがあります。 その為、ガイドもエアーも柔らかく当てたことが油 滴が残った原因と考えます。

主要な要因はガイドのズレによりエアーカットが正 常に行われなかった物と考えられます。

4. 流出原因

誠に申し訳ありませんが、今回の不適合は弊社自己 判断にて油滴の付いている物を問題無しとして出荷 いたしました。

場 処

協

力 是

I IF

3. 発生防止対策

C. 对策後、未実施

2012年12月11日生産時点でノズル本数を現状4 箇所より6箇所に増やして油滴の吹き飛ばしを行 なうように致します。

5. 流出防止対策

今後は形状、機能、外観に何らかの相違点を見つ けた際には元請け会社様に必ず報告するよう徹底 いたします。

入

記 置

実施日: 2012 年 12 月 11 日

実施日:2012 年 12 月 11 日

在庫品仕掛品の確認 回答日: 2012 年 12月11日 在庫品 仕掛品 承認 調査 作成 在庫品 仕掛かり品はございません。 竪原 久保内 標準類改訂 ( 27-7.1217 承 認 調 確認者 查 )~( 計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 0 最終ロット出荷日( )~( 計()ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日( 0

)現在

(株) 確 鈴 木 認

Rev: A

SQM-10010-4