発 行

先

発行日: 2015年10月06日

部品製造部(モールド)

モールド生産G

不具合整理No.

47M-10-001


## 不具合連絡書

品質技 品質 承認 確認 作成 産 造 産 産 証 術 0 造 密 配 副 部 管 部 部 テ き 技 保 研 部 信 部 副 門 理 門 ナ 部 門 削 術 術 証 竹花 長 長 部ン 門 部 先 部 部 部 部 154108 15,10,06 15,10,07 部 門 門ス 門 太郎 智治 2015/10/06 16:31:16 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 野見様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 31 5859 040 201 829 S + 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9) ロットNo. 5924NS205,06 対象数量 57,020

不具合内容

金具に傷有。金属バリの発生有 #Bcavに発生傾向あり

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/10/20 迄

回答期限:

汔

行先 確 認 掲示期間: 2015/10/14 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる