発行日: 2011年9月13日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-9-005 生産 2 課 2 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 三友電子工業(株) 製 生 生 80 承認 確認 作成 配 副造 管 技 品 品 生 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 技 研 証 技 部 \equiv 四 き 胸潭 先 툱 課 課 課 課 課 課 課 島田 長 課 課 課 課 課 11.9.13 11.9.13 11,9,13 、持久 1 1 1 1 1 1 1 和典 部数 映次 連絡受理日 2011年9月13日 AM) PM 10:00 不具合受付者名 品質保証2課 島田 客先名 日本モレックス(株) 静岡工場 連絡者名 品管 酒井様 客先よりの連絡方法 ()電話 ()郵便)荷物 (O)EX-N ()FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼 MICRO SD CONN. PUSH/PUSH 図番 / 品名 503405-0109 NORMAL SUPER-SMALL TYPE DETECT LEVER 11.07.27.1Y-41~80 (10801ZQ SU040811-040I1-ロットNo./数量 476,600 $012 \sim 051)$ 内容 略図(必要な場合のみ) 異物付着(錆びと見られます) 品質改善通知書 要 協力工場不良連絡書 • 非) 2011/9/26 迄 回答期限: 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる