(株)シンエイ

発行日:

2016年08月29日

整理No:

48M-08-003

## 協力工場不良品連絡書

(株)

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2016年09月12日





木

仕様番号 331-0472-2 88 名 U.FL-R-SMT-1(88)

金型番号 ME012


ロットNo 150415-B113-01

連絡受理日 2016/08/29 16:44:09

対象数量 10.000

不良内容

エンボス内で、製品が反転し



返却品の処置 (数量明記)

1. 確認内容

上記写真を心波却サーフル品にて確認しまた。

協

力是

工厂正

場

記 置

入

3. 発生防止対策

。全数差上替手演書工作成上、反影很大流出 しない着くにする。

一つ製品は、エンボス変形不良の居、 全数製品差し居えした物で、路着模 トラフリレ等で仮転かりをしていた。 通常流山品しは別に、1人の作業で、 検査、出荷検査をして、納入してしまた。

- 、全数差し着には、ことまで大次、原因と明確にし、回覧し履歴を持ず、
- ・溶着機での反応を無くの様、調整なる
- ·校面口、認定校面身心行、出茶校面口、人工效果面上以收费生行

5. 流出防止対策

4. 流出原因

左記に同じ

左記に同じ

実施日:

実施日:

回答日: 2016 年 9 月 / 2日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

面·無(全数差レ替手順書 |年間生産無いる閉鎖致します。

鈴 認 木

承 認

調 查

確認者

18,5,18

作成

(株) 確

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4