発行日: 2011年9月5日

部品	製造	部(コオ	トクタき	部門)									不具合整理No.				43F-9-002	
生産4課 1G																		
発																		
行									不	具	合	連	絡					
	その他:																	
		<i>,</i> 16.																
配布		製造部	製 副造 部 長	営業課	管理理	技術	精研研	品証	品技	生産ー	生産ニ	生産三	生産四	めっき	生技	承認	確認	作成
先		長 1	技 	計 1	課	課 1	課 1	課 1	課 1	課 1	課 1	課 1	課 1	課 1	課 1	71.9,05	黑岩 11,9,05 映次	<b>藤牧</b> 11.9.05
部数																	50	4.8
連絡受理日													AM PM 9:00					
不具合受付者名						営業 品質保証2課							藤牧					
客先名						SMK(株)ひたち								連絡者名 森 様				
客先よりの連絡方法						) '	電話	(		郵便		(	)荷物	d	( (	) ) Eメール	(	)FAX
不具			(	0	)苦情	Ť	(	)不」	良	(	)ク	レール	4	( )調査(	衣頼			
図番 / 品名						415CFX-009-50F / 0.9 2P圧接コネクタ レセプタクルコンタクト												<b>/タクト</b>
ロット№./数量						11.08.05.S1P-0009 /												
内容													略図(必要な場合のみ)					
プラ いる。 なっ。 さ	ラグトが、でで、	レセ: で面0. る。 即願し	05が いしま	合しす						り、記屈し							↓ C面:0. ↑ ↑ C面:0.	1
今後どの様に動くか 図面0.05の一般公差±0.05 品質異常改善通知書(5原則シート)発行 (要・(非)) 次回修正社内管理値0.03MIN に設定。																		
HI 大大市或日延州自(5/0大) 1/九日(文 )     (大口) 2 1/11   1/11																		
															掲	示期間:品質昇	異常改善通知	書提出まで
発行先確認欄	配布(記	品証) —	→ 配布登	翌日に朝	引礼等に	で周知	(課長又	はGリ-	-ダー)	→ 周知	1後、対1	象者の研	在認印(	交代勤	務者含			

Rev : D



送信メール: Re:【緊急】2P圧接コネクタのコンタクト(415CFX-009-50F)のC面修正依頼 (横山 光次/CS茨品管 2011/09/02 19:27:10) \$110903650

## 小林課長様

お疲れ様です。

415CFX-009-50FのC面修正致します。

尚、図面では、0.05一般公差±0.05のため、面打ちある事の確認をしていました。

面打ちポンチ摩耗によるものです。

ここで修正し、今後の管理として、0.03MINで社内管理致します。 次回修正品になります。

品証 藤牧



```
小林康政 (2011/09/05 12:02):
>
  中沢様
>
> 御世話様です早速ですが415CFX-009-50Fについて
  督促を受けており9/5~6にプレス予定と思いますが
>
  添付写真箇所の面打ち量について修正依頼きております。
> 納期を遅らせない中での修正ですのでご協力願います。
>
  めっきの段取りも9/7~8で手配願います。
>===
〉株式会社 鈴木
> 〒382-8588 長野県須坂市大字小河原2150-1
> 営業部 中国販売課 小林 康政
> TEL:026-251-2633 FAX:026-251-2632
> E-mail:yasu@suzukinet.co.jp
>
>
>Yasuyuki Mori (2011/09/03 10:10):
>>(株)鈴木
>>藤牧様
>>
>>お世話になっております。
>>
>>御社営業の小林様にもご連絡がいっていますが、
>>
>>プラグとレセが嵌合しずらいとのクレームがあり、いろいろ調査しています。
>>個品を調べたところ、C面0.05が少なく、プラグのコンタクトと座屈しやすくなっ
>>ております。
>>(原因はこれだけではありませんが、プラグ嵌合についてはかなり不利)
```