【用紙-1】 発行日: 2013年03月15日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 44M-03-005 発 行 不具合連絡書 先 株式会社坂井化工 品質技 品質 承認 確認 作成 ンテナ 業 産 術 0 密 産 造 証 産 造 配 副 部 管 部 部 き 研 技 保 部 信 部 副 理 門 浅川 門 部 削 術 術 証 長 部ン門ス 長 部 門 部 部 部 部 13.3.15 13, 3, 18 部 門 門 門 門 裕規 広司 連絡受理日 2013/03/15 17:03:18 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 不具合受付者名 客先名 連絡者名窪田様 郡山ヒロセ電機株式会社 客先よりの連絡方法 郵便 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 124089-1-11 TM5RJ-66 SセッエンRケース ロットNo. 130117-1-01 対象数量 1.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 製品格子状の部分が変形している (発生は 12/1000) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/03/22 迄 掲示期間: 2013/03/22 迄 産区 一分先確

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

認