r 🖽	紙一	11			
T.	The state of the s			不具合整理	
		口餐用带小菜温红	1 40	担当課	業務与
		品質異常改善通知		担当者	古林
	١.	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま		発行日:	2016年02月02日
不具合内容		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに		承認	確認担当
		発生原因 一:	The state of the s	佐竹	佐竹 片山
	品質	指定回答日: 2016年02月12日 流出原因 業務課:		76.2.02	16.2.02 (16.2.02)
	保	流出原因 一:	7	由浩	由浩
	証課	仕様番号 GAV-NHPC-S5291A-LF (SN)	写真・図		
	記	品名 GAVナイプ・コネクタコンタクト			
	λ	ロットNo 15. 12. 11. 1 0256 対象数量 1RL			
		不具合内容及び確認内容	-		
	現品票数量の修正漏れ。 実数が3,864ヶに対し、現品票が満巻きの6,000ヶとなっている。				
			. /		
			. /		
		異常品の暫定処理 納品			
_	-	発生原因	2	产生対策	
	=	<u> </u>	(誰が、いつまでに何を、どうする)	<u></u>	
17	(現場	現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)			
		*			
	1			/	
	(ナゼ	発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)			
١.	- 1		10 At 14	/	
	1 1			1 /	
		1/		//	
1	- 20			/	
	100			V	
	- 4		/		
1	1		対策実施日: 年 月 日	承 認	確認担当
			対策実施ロットNo.	1	
	不具	合叩片生産日: 年 月 日	水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)		
起	金型	番号: P4975	() / 実	ite.	
因部署記入		流出原因)	化出対策	
	業系		(きせよき いのナブレロナ じこナブ)	H-7 WATER	man who
		現物現実の確認・履歴·変化点の確認)	現品と端数リール	の数量を入	雅認後.
	I	見品3,864かに対し、現るのでは6,000かとなっていた	校直が積表のデク	*680	1-11ナンモナ
	1		機重砂額灰のイン	- KK III.	ナエッノタる事に、
		i発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 端数確認のP祭、見芸しかあった	計量時の見落した	カレナス	
	1000	Wall and the first of the state	初至时间光绪CO	المراحدان	
		大気重データーとの石を記した、ナエックミスがよった	対策実施日: 16年 2月8日	承認	確認担当
		現品と、端数リールルの数量の配合が不力である	対策実施ロットNo. 二久回より	展型	(金)
		ロロノ指数ルルルの数量の見られて十万である	水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)		1000
		提00 C. SIII EN 1-1010 EN 2	" (有の場合、対象製品名又は阿番を記入) (, 実	16 2,08	16.2.08
	-		(誰が、いつまでに何を、どうする)		ALC:
	(現場	易現物現実の確認·履歴·変化点の確認)	(IES (O) SCICINE (C))		
				/	
1	けせ	i発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)			
1 1				//	
			対策実施日: 年 月 日	承認	確認担当
				- DC	NE DO 15 3
		•	対策実施ロットNo. 水平展開の有一無	-	
			(有の場合、対象製品名又は図番を記入)		
			1 / \$	ite	
品質保証		預改訂 有 ・ 無 (144	
	原因	団区分 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□梱包·輸送 □管理·仕		
		効果の確認 承 認 確 認	有効性の評価	承認	確認担当
	t	1167 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.12.16269-6293~16.01.26.1029 不見合ないたが有効がもありと 子り色灯	佐竹	佐竹一片山
課	1	×1115 3-7 10.1.13 16.7.11	Les ribe Willed of Libel	(16.7.13)	(16.7.13)
L		净司 予防処置	要、不要	由浩	由浩
		(14\ A\ 1			0011 00000

(株)鈴木

Rev: B

SQM-22020-1