発行日: 2012年 6月 4日

不具合整理No. 43MD-6-001

生産区	MD 生産G	
	MD 技術G	
分		
,,	その他(株)シンニ	L イ)

不具合連絡書

配布	常	製造部長	製副造	品副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産							承認	確	認	作成
先	務	長	部 長	部 長	課	課	課	課	課	課		L				1	近藤		/	近藤 12.6.04
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	立司	/		立司
連絡受理日					2012年 6月 4日							AM PM 2 : 15								
不具合受付者名						営業			質保		1	課			i	Í藤				
客先名				オムロン飯田株式会社							連絡者名					購買品質G 清水様				
客约	たより	の連	絡方法	去	() 1	電話	(ì	郵便		()荷物	J	(()) ヒメール	()	FAX
不具	1合区	5分			()=	苦情	(0)不良	Į	()クレ	·—L						
図番 / 品名			1620510-3					/	タンシ					アッシー、シンゴウ						
ロットNo./数量				0952B1-072					/			1								


内容

変形

リード曲がりによってパッドからはみ出る

弊社工程における発生要因について、調査依頼あり。

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

生産履歴の確認

・返却サンプルの確認

掲示期間: 2012年 6月 24日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。