部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-04-003 発 行 不具合連絡書 先 品質技術部門 承認 確認 作成 産管 ンテ 一産技 質保 証 業 術 密 造 産 っ 造 配 副 部 き 部 部 研 部 術部 部 垂 ナ 証 信 副 部 削 · H 長 部ン 部門 部門 部 門 先 髰 17, 4,25 17.4.25 17, 4, 26 門ス 部 門 由浩 也夫 V 15 2017/04/24 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 PlastronicsSocketPartners, LT 連絡者名渋川様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 600123 仕様番号 / 品名 0.5MM H-PIN ロットNo. 16.09.01.1.A.0003-0005/16.09.02.1.A.0006-0007 対象数量 787.600個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 600123コンタクトで生産した製品の約10-15%で H-pinを圧縮後元に戻らない不具合が見つかったと連絡有り。 ギャップ(J項)とコイニング厚(P項)の寸法調査依頼。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 迄 迄 回答期限: 回答期限: 迄 掲示期間: 2017/05/09 発行先確認爛 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる